

Plesso Lanfranco

Relazione situazione aule al 16-06-2022

Piano terra


Aula 25 (3°E)

Classe abbinata: 3°E

Cablaggio: si, sullo stesso lato della lavagna di ardesia

LIM: presente, funzionante

Impianto elettrico: non adeguato





Aula 24 (aula 3B)

Classe abbinata: 3°B

Cablaggio: sì, sullo stesso lato della lavagna di ardesia e della LIM

Impianto elettrico: non adeguato



Aula 20 (aula 2B)


Classe abbinata: 2°B

Cablaggio: sì, sullo stesso lato della lavagna di ardesia e della LIM

Cablaggio anche sul lato opposto con lavagna ardesia

Impianto elettrico: non adeguato

Lim presente sul lato est e funzionante



Aula ARTE (aula 2E)


Classe abbinata: 2°E

Cablaggio: sì, sullo stesso lato della lavagna di ardesia e della LIM

Cablaggio anche sul lato opposto con lavagna ardesia e LIM

Impianto elettrico: non adeguato

AULA SEPARATA AL MOMENTO DA ARMADI



Aula 19 (aula 1°A)




Classe abbinata: 1°A

Cablaggio: sì, sullo stesso lato della LIM.

Lavagna di ardesia laterale, non utilizzabile con l'attuale disposizione dei banchi

Lim presente, ma andrebbe spostata sul lato della lavagna di ardesia, assieme al cablaggio e all'impianto elettrico.

Impianto elettrico: non adeguato







Aula 17 (aula 3°A)

Classe abbinata: 3°A

Cablaggio: si, sul lato opposto alla lavagna di ardesia e alla LIM

Impianto elettrico: non adeguato






Aula morbida

Classe abbinata: nessuna

Cablaggio: si

Impianto elettrico: non adeguato




Aula 31 (aula 3°D)


Classe abbinata: 3°D

Cablaggio: sì, sullo stesso lato della lavagna di ardesia e della LIM

Impianto elettrico: non adeguato



Biblioteca




Aula 33 (aula 2D)

Classe abbinata: 3°B

Cablaggio: sì, sullo stesso lato della lavagna di ardesia e della LIM

Impianto elettrico: non adeguato





Aula 9 (aula 1E)

Classe abbinata: 3°B

Cablaggio: difettoso

Lavagna di ardesia e LIM

Impianto elettrico: non adeguato




Aula 10 (aula sostegno)

Classe abbinata: 3°B

Cablaggio: si, sullo stesso lato della lavagna di ardesia e della LIM

Impianto elettrico: non adeguato




Aula Magna

Classe abbinata: nessuna

Cablaggio: si

Proiettore




Aula 40 (aula 3F)

Classe abbinata: 3°F

Cablaggio: si, sullo stesso lato della lavagna di ardesia e della LIM

Impianto elettrico: non adeguato



Aula 41 (infermeria)


Classe abbinata: nessuna

Cablaggio: si

Lavagna di ardesia sulla parete laterale, non utilizzabile.

LIM in manutenzione (lampada)

Impianto elettrico: non adeguato






Aula FIORI


Classe abbinata: nessuna

Cablaggio: NO

LIM: non presente



Altre aule/spazi senza cablaggio piano terra



Piano primo

Aula 47 (aula 3D)


Classe abbinata: nessuna

Cablaggio: sì, sullo stesso lato della lavagna di ardesia

LIM: non presente

Impianto elettrico: non adeguato

Annotazioni: intonaco danneggiato a causa di infiltrazioni dal tetto



Aula 45

Classe abbinata: nessuna (utilizzata come deposito)

Cablaggio: si, sullo stesso lato della lavagna di ardesia

LIM: non presente

Impianto elettrico: danneggiato



Aula 61 (2°A)

Classe abbinata: 2°A

Cablaggio: si, sullo stesso lato della lavagna di ardesia

LIM: funzionante

Impianto elettrico: non adeguato



Aula 59 (aula 1°F)



Classe abbinata: 1°F

Cablaggio: si, sul lato opposto della lavagna di ardesia e della LIM

LIM: funzionante

Impianto elettrico: non adeguato

cavo di rete: precario





Aula 48 (aula "studio assistito")

Classe abbinata: nessuna

Cablaggio: si, sullo stesso lato della lavagna di ardesia

LIM: presente, da verificare

Impianto elettrico: non adeguato



Aula 50 (aula 3°C)

Classe abbinata: 3°C

Cablaggio: si, sullo stesso lato della lavagna di ardesia

LIM: presente e funzionante

Impianto elettrico: non adeguato



Aula 60 (auletta sostegno)

Classe abbinata: nessuna

Cablaggio: si, sullo stesso lato della lavagna di ardesia

LIM: non presente



Aula 51 (aula 2C)

Classe abbinata: 2C

Cablaggio: presente sul lato opposto rispetto alla parete della LIM e danneggiato (la classe utilizza collegamento wi fi).

LIM: funzionante ma poco chiara per via della presenza di troppa luce e della mancanza di tapparelle o tende oscuranti.

Impianto elettrico: non adeguato





Aula 53 (aula 2F)


Classe abbinata: 2F

Cablaggio: presente

Lavagna e LIM su lati opposti.

LIM: funzionante e chiara.

Impianto elettrico: non adeguato




Aula 57 (sostegno 2F/2C)

Classe abbinata: auletta sostegno

Cablaggio: presente

Impianto elettrico: non adeguato




Aula 54 (1°B)

Classe abbinata: 1°B

Cablaggio: presente

Impianto elettrico: non adeguato



Aula 57 (laboratorio linguistico)

Classe abbinata: nessuna

Cablaggio: presente

Impianto elettrico: ok

Digital Board presente



Aula 58 (classe 1D)

Classe abbinata: 1°D

Cablaggio: presente

LIM poco luminosa (mancanza tapparelle)

Impianto elettrico: non adeguato



Aula 57 (auletta sostegno/deposito zaini)

Classe abbinata: nessuna

Cablaggio: presente



Aula 58 (classe 1C)

Classe abbinata: 1°C

Cablaggio: presente

LIM poco luminosa (mancanza tapparelle), problemi audio

Impianto elettrico: non adeguato



Altre aule/spazi senza cablaggio piano primo



Modena 30/03/2022

Prof. Daniela Vignocchi